


PROTOCOLO DE PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA POTABLE

FECHA:	26/07/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO MARIA AUXILIADORA
SUPERVISOR:	Ing. Christian Reque Llontop
NRO DE PROTOCOLO:	04

OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH VILLA LOS ANGELES, URBANIZACIÓN MARIA AUXILIADORA Y EL PASAJE "A" DEL AH VISTA ALEGRE. DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA
UBICACIÓN	Calle 1 - Pasaje B - Pasaje A



CARACTERISTICAS

LONGITUD PROBADA (ml)	122.25 ml
DIAMETRO DE LA TUBERIA	110 mm
PRESION DE PRUEBA (PSI)	120 PSI
NUMERO TOTAL DE UNIONES	23 und

PRUEBA PERDIDA DE AGUA ADMISIBLE

II. Perdida total maxima en litros por hora

$$F = \frac{N \times D \times \sqrt{P}}{410 \times 125} =$$

III. Perdida total maxima en litros por hora =

CONCLUSIONES

Prueba Buena

(II) > (III) (SI) (NO)

Prueba Mala

(II) < (III) (SI) (NO)

IV. OBSERVACIONES

Prueba Hidraulica Satisfactoria

[Signature]
 Ing. Glantranco Smit Chambergo Benites
 CIP N° 182408
 RESIDENTE DE OBRA

[Signature]
 Christian J. Reque Llontop
 INGENIERO CIVIL
 REG. P. N° 67348
 CONSULTOR 03987

[Signature]
 Ing. Daniel E. Franco Ruesta
 COORD. de Operaciones y Mantenimiento
 EPS GRAU

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. SUPERVISOR DE OBRA

ING RESPONSABLE DE EPS GRAU

01 TAPON Ø110MM
01 VALVULA DE PURGA Ø110MM

01 TEE Ø110MM
01 VALVULA Ø110MM
01 UNION DE PVC Ø110MM
01 NIPLE PVC L=1.00 M.

01 TAPON
Ø110MM
CALLE DOS

